

Biuletyn nr BE - 09/98 MDM1-FOX**Dotyczy :**

Alternatywna instalacja ciśnieniowa przyrządów pokładowych
w przypadku zabudowy sondy TE.

Tryb wprowadzenia :

Na życzenie użytkownika.


Opracowano :

W Zakładzie Remontów i Produkcji Sprzętu Lotniczego
Edward Margański - Bielsko-Biała

Opracował :


.....
S. Podstawny


Zatwierdził:


.....
Mgr Inż. E. Margański

UZGODNIONO
Inspektorat Kontroli Cywilnych Statków Powietrznych



ST. INSPEKTOR IKCSP


mgr inż. Jerzy Mędrzak

Dnia 16. 02. 1998

1. Uzasadnienie wprowadzenia biuletynu.

Wnioski zgłaszane przez użytkowników.

2. Wykaz szybowców objętych Biuletynem:

- nr fabryczne od 218 wzwyż - posiadające fabrycznie zabudowaną instalację pneumatyczną dla sondy TE.

3. Opis zmian wprowadzonych Biuletynem.

Zmiana instalacji ciśnieniowej przyrządów pokładowych w przypadku zabudowy sondy TE.

4. Wykaz załączników:

- strona nr 29A - dodatkowa do Instukcji Obsługi Technicznej.

5. Postanowienia końcowe.

W przypadku zabudowy sondy TE stosować się przy obsłudze do:
Rys. 10A: „Alternatywna instalacja ciśnieniowa przyrządów pokładowych
w przypadku zabudowy sondy TE.”
znajdującego się na stronie 29A Instukcji Obsługi Technicznej.

Na życzenie producent dostarcza odpłatnie elementy do przeróbki instalacji ciśnieniowej przyrządów pokładowych.

KONIEC